

Operaciones de Trabajos calientes al Aire Libre

Esta orden no se aplica a las actividades ardientes al aire libre:

Eso implica el funcionamiento de **al aire libre** operaciones combustibles, incluyendo pero no limitadas a, soldadura al aire libre, corte u operaciones que muelen y operaciones de trabajos calientes al aire libre, por cualquier persona (i) si el mariscal del fuego del condado de Travis ha publicado un permiso para la soldadura o las operaciones de trabajos calientes de acuerdo con el fuego cifran o (ii) si las operaciones se realizan de acuerdo con los requisitos siguientes que crean un ambiente controlado y salvaguardias en cada día en que se realizan las operaciones:

- (a) Se están realizando las áreas donde el soldar con autógena, corte o las operaciones del operación que muelen o calientes de trabajos están libres de la vegetación por lo menos veinticinco pies en todas las direcciones;
- (b) Las superficies alrededor de la soldadura o del área de trabajos caliente se mojan abajo;
- (c) Se está realizando cada localización en donde el soldar con autógena, corte o las operaciones del operación que muelen o calientes de trabajos debe tener comunicaciones del teléfono portátil para la respuesta de la emergencia;
- (d) Antes de comenzar cualesquiera operaciones, la persona que realiza la soldadura, el corte o moliendo las operaciones del operación o calientes de trabajos debe notificar el distrito local del cuerpo de bomberos o de los servicios de emergencia cuál sirve la localización en donde se planean la soldadura, el corte o las operaciones del operación que muelen o calientes de trabajos.
- (e) Una persona dedicada del reloj del fuego atiende a cada soldador, cortador, amoladora, o trabajador que realiza operaciones de trabajos calientes o cualquier actividad que cause una chispa;
- (f) En menos un (1) presión del agua el extintor por persona del reloj del fuego está situado a 10 pies de la localización donde soldando con autógena, corte o se están realizando las operaciones del operación que muelen o calientes de trabajos;
- (G) No se permite ninguna soldadura, corte u operaciones del operación que muelen o calientes de trabajos el los días señalados como días amonestadores de la bandera roja por el servicio nacional del tiempo;
- (h) Si toda la soldadura, corte y operaciones que muelen u operaciones de trabajos calientes se realizan solamente en una soldadura total o un recinto caliente de los trabajos, o una "caja de la soldadura" o una "caja caliente de los

trabajos”, que es suficientemente alta controlar chispas, incluyendo una cubierta retardataria del fuego sobre la tapa, se anima que se conformen con el ANUNCIO de los requisitos inclusivo , si es factible y se apropian a las operaciones deben conformarse con los requisitos E, F, y G en esta lista y, y;

- (i) Si toda la soldadura, corte y operaciones que muelen u operaciones de trabajos calientes se realizan solamente en superficie inferior, o “agujero de la campana”, se anima a la soldadura y las operaciones que muelen o las operaciones de trabajos calientes dentro de excavaciones aprobadas, las operaciones deben conformarse con los requisitos E, F, y G en esta lista y que se conformen con el ANUNCIO de los requisitos inclusivo, si es factible y apropiado.